

LOGO DA EMPRESA



CONTROLE DOS DESVIOS V.00

OBJETIVO: Fazer o controle dos desvios registrados nas frentes de trabalho

LEGENDA STATUS: Andamento Atrasado Concluído

Data quarta-feira, 27 de maio de 2026

ITEM	CONTRATO	EMPRESA	EQUIPE	RESPONSAVEL PELO REGISTRO	Local	Atividade que estava sendo executada	O QUE (Descrição do Desvio)	COMO FAZER imediata para mitigação) (Ação	QUANDO (DATA)	QUEM	Horário	Concluída em (DATA)	STATUS
1			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem capacete de segurança	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	07:30		
2			Movimentação de carga		Obra de XXXXXXXX	Recebimento de tubos	Terceirizado acima de 3mt sem linha de vida	Orientações sobre os riscos de queda.		Terceirizada	08:00		
3					Obra de XXXXXXXX	Recebimento de tubos	Terceirizado passando por baixo da tubulação	Advertência orientação sobre os riscos		Terceirizada	08:30		
4			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Sinalização não está de acordo com isolamento	O TST arrumou a mesma		Aux. Serviços Gerais	14:22		
5			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem banheiro químico	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:15		
6			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Falta de copo na Frente	Encarregado solicitar ao almoxarifado		Encarregado	13:30		
7			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Área de vivencia sem saco de lixo	Solicitado ao almoxarifado		almoxarifado	08:10		
8			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Frente sem banheiro químico	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:30		
9			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Frente sem sinalização	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:30		
10			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Frente sem banheiro químico	Solicitado ao supervisor		Supervisor	08:00		
11			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Mobilizado banheiro, área de vivencia	Solicitado ao supervisor		Supervisor	09:00		
12			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Falta de uso de mascara COVID19	Orientação no DDS		Aux. Serviços Gerais	13:50		
13			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	DDS mascara de COVID19	Orientação no DDS		Aux. Serviços Gerais	07:00		
14			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Operador com gripe	Funcionário encaminhado para realizar o teste		OPERADOR	10:00		
15			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem mascara de covid19	Advertência verbal para uso de mascara		Aux. Serviços Gerais	13:00		
16			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Frente parada funcionário com suspeita de Covid	Funcionário encaminhado para fazer teste		OPERADOR	15:00		
17			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem mascara de COVID19	DDS - Orientação uso de mascara de COVID19		OPERADOR	07:00		
18			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Veiculo com alerta queimado	Comunicado ao mecânico		Mecânico	09:43		
19			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Manuseio das barras sem EPI	Advertência sobre o perigo e risco		Aux. Serviços Gerais	10:33		
20			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Auxilia caminha fora da pista sinalizado	Advertência sobre o perigo e risco		Aux. Serviços Gerais	15:40		
21			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo a máquina sem EPI	Advertência para uso de EPI		Aux. Serviços Gerais	17:10		
22			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Luva EPI danificada	Substituição do EPI		Aux. Serviços Gerais	11:10		
23			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Veiculo estacionado fora da área sinalizada	Orientação para estacionar próximo a área sinalizada		Motorista	13:25		
24			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem óculos proteção manipulando óleo	Utilizar EPI risco produto químico		Aux. Serviços Gerais	08:10		
25			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Não utilizar corda guia para direcional	Orientar a utilizar corda guia		Aux. Serviços Gerais	10:25		
26			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Lança da retro próxima barra rotativa	Avisar sobre risco e perigo da mesma		Aux. Serviços Gerais	15:40		
27			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Ferramental fora da caixa	Ordem e limpeza		Aux. Serviços Gerais	18:22		
28			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo da lança em movimento	Advertência verbal sobre perigo e riscos		Aux. Serviços Gerais	07:33		
29			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo a máquina sem EPI	Advertência verbal sobre perigo e riscos		Aux. Serviços Gerais	13:10		
30			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Levar a barra sobre local improprio para pisar	Advertência verbal sobre o local		Aux. Serviços Gerais	16:30		
31			Movimentação de carga		Obra de XXXXXXXX	Recebimento de tubos	Funcionário sem mascara de covid19	Advertência verba para uso de mascara		Aux. Serviços Gerais	07:30		
32			Movimentação de carga		Obra de XXXXXXXX	Recebimento de tubos	Funcionários com postura inadequada	Orientação para postura		Aux. Serviços Gerais	08:00		
33			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Placa de sinalização caída	Orientação do TST para levantar		Aux. Serviços Gerais	15:20		
34			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário próximo a movimentação da maquina	Advertência verba sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	07:30		
35			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem óculos de proteção.	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	08:00		
36			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem mascara de covid19	Advertência verbal para uso da mascara		Aux. Serviços Gerais	08:30		
37			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário utilizando marreta sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	15:30		
38			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionários sem luva de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	15:40		
39			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Extintor de incêndio com lacre rompido	Substituição do extintor de incêndio		almoxarifado	07:00		
40			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Placa de sinalização caída	levantar a placa e escorar com saco de argila		TST	13:30		
41			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	cobertura para solda derrubada com o vento	Recolher e guardar a estrutura		Aux. Serviços Gerais	17:05		
42			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Utilização produto químico sem luva	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	12:30		
43			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Caminhão com a carroceria sem arrumação	Ordem e limpeza		Aux. Serviços Gerais	16:25		

LOGO DA EMPRESA



CONTROLE DOS DESVIOS V.00

OBJETIVO: Fazer o controle dos desvios registrados nas frentes de trabalho

Data quarta-feira, 27 de maio de 2026

LEGENDA STATUS: Andamento Atrasado Concluído

ITEM	CONTRATO	EMPRESA	EQUIPE	RESPONSAVEL PELO REGISTRO	Local	Atividade que estava sendo executada	O QUE (Descrição do Desvio)	COMO FAZER imediata para mitigação) (Ação	QUANDO (DATA)	QUEM	Horário	Concluída em (DATA)	STATUS
44			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	08:58		
45			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário caminhando fora da faixa de segurança	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	11:18		
46			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem capa de chuva	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	12:45		
47			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário caminhando sem atenção na estrada	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	14:51		
48			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Manobra de caminhão sem sinalização	Orientado a solicitar ao TST apoio para sinalizar		Motorista	08:15		
49			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Solo alagado.	Orientar utilizar uma madeira para verificar a profundidade		Aux. Serviços Gerais	08:20		
50			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário na carroceria do caminhão em movimento.	Advertência verbal para não fazer está atividade.		Motorista	07:30		
51			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	carregar barra (maquina) sem ajuda de ASG	Solicitar ajuda a outro ASG.		Aux. Serviços Gerais	14:42		
52			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Caminhão com barra estabilizadora solta	Caminhão encaminhado a manutenção		Mecânico	07:15		
53			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Caminhão sem extintor de incêndio	Comunicado ao supervisor da obra		Supervisor	10:15		
54			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Caminhão atolado, solo instável.	Solicitado ajuda para outro caminhão		Supervisor	10:30		
55			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Fornecedor de almoço deixou o almoço no chão	Comunicado ao supervisor da obra		Supervisor	11:00		
56			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Deslocar a maquina sem sinalização	Solicitar apoio ao TST da fase		Operador	09:15		
57			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Protetor solar irrita os olhos	Orientar não passar protetor próximo aos olhos		Aux. Serviços Gerais	15:45		
58			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Extintor de incêndio com lacre rompido	Substituir o equipamento		almoxarifado	07:20		
59			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem área de vivencia	Comunicar o supervisor da obra		Supervisor	08:00		
60			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	caixa de medicamento sem curativo	Compra o curativo realizada		Administrativo	15:15		
61			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Retro escavadeira manobrando na BR sem sinalização	Advertência verbal, operador solicitar apoio ao TST		Operador	08:15		
62			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Frente sem sinalização	TST sinalizar a fase		Supervisor	08:20		
63			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Banheiro o químico em local de difícil acesso	Solicitar a mudança do banheiro químico		Supervisor	08:20		
64			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Queda de coluna, caiu dos sacos de areia	Orientar não ficar próxima da mesma.		Aux. Serviços Gerais	08:30		
65			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Operador da retro escavadeira realizando manobra próximo dos funcionários	Advertência verbal não realizar manobra próximo dos funcionários		Aux. Serviços Gerais	08:35		
66			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Placa de sinalização caída	Solicitado ajuste de placa		Aux. Serviços Gerais	08:40		
67			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	08:40		
68			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem capacete de segurança	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	09:50		
69			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem área de vivencia e wc químico	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:15		
70			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário sem luva de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	13:00		
71			Transporte		Obra de XXXXXXXX	Transporte de máquina	Lâmpada do pisca alerta queimada	Solicitado a substituição a elétrica		Eletricista	14:00		
72			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	09:30		
73			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem capacete de segurança	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	08:45		
74			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem protetor auditivo	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	10:00		
75			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	14:00		
76			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Tempo chuvoso	Orientar os funcionários usar capa de chuva		Aux. Serviços Gerais	08:10		
77			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Caminhão próximo maquina de suro sem sinalizar	Advertência verbal para solicitar a apoio ao TST		Motorista	10:05		
78			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário almoçando sem lavar as mãos	Orientar higienização das mãos antes da refeição		Aux. Serviços Gerais	12:30		
79			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Veiculo passando fora da sinalização	Advertência verbal transitar na área sinalizada		Motorista	15:09		
80			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem luva de proteção	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	08:00		
81			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Maquina de solda sem aterramento	Advertência verbal para uso do aterramento		Aux. Serviços Gerais	15:00		
82			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Caminhão parado no acostamento sem alerta	Advertência verbal para ligar o alerta		Motorista	08:00		
83			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário sem capacete	Advertência verbal para uso de capacete		Aux. Serviços Gerais	09:00		
84			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário próximo a escavadeira em movimento	Advertência verbal dos riscos		Aux. Serviços Gerais	08:00		
85			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Frente com extinto de incêndio em cima do caminhão	Orientar que o extintor ficar próximo a atividade		Encarregado	14:00		
86			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Frente sem banheiro químico	Solicitar o supervisor a relocação dos WC químico		Supervisor	07:30		

LOGO DA EMPRESA



CONTROLE DOS DESVIOS V.00

OBJETIVO: Fazer o controle dos desvios registrados nas frentes de trabalho

LEGENDA STATUS: Andamento Atrasado Concluído

Data quarta-feira, 27 de maio de 2026

ITEM	CONTRATO	EMPRESA	EQUIPE	RESPONSAVEL PELO REGISTRO	Local	Atividade que estava sendo executada	O QUE (Descrição do Desvio)	COMO FAZER imediata para mitigação) (Ação	QUANDO (DATA)	QUEM	Horário	Concluída em (DATA)	STATUS
87			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Uso de protetor solar no inicio da atividade	Avisar a importância do uso		Aux. Serviços Gerais	10:09		
88			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Andar sobre a tábua e coluna	Orientar sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	14:10		
89			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Caminhão estacionado fora da sinalização	Advertência verbal sobre os riscos		Motorista	15:38		
90			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem placa de sinalização	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:30		
91			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Placa de sinalização caída	Reposta e fixa com saco de areia		TST	16:00		
92			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem área de vivencia e wc químico	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:20		
93			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Cabo de solda descascado (rompido)	Repassado ao encarregado da fase		Encarregado	09:00		
94			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário sem uso de capacete	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	14:00		
95			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Caminhão sem calço de segurança nos pneus	Advertência verbal para uso do calço		Motorista	08:23		
96			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Maquina próxima a pista sem alerta de segurança	acionar o alerta próxima sobre a pista		Operador	10:40		
97			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Sem desvios	sem correção		TST	13:15		
98			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Manta líquida próxima a maquina	Retirar o produto próximo da maquina		Revestidor	15:30		
99			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Frente placa de segurança	Solicitado ao encarregado		Encarregado	07:30		
100			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Frente sem área de vivencia	Solicitado ao encarregado		Encarregado	07:30		
101			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Frente sem placa de sinalização	Solicitado ao encarregado		Encarregado	07:00		
102			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Funcionário dentro da escavação s/ blindagem	Solicitado ao encarregado		Encarregado	07:40		
103			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Van sem combustível	Solicitado a ordem de abastecimento		Motorista	07:20		
104			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário trabalhando sem luva	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	11:00		
105			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Maquina de solda sem aterramento	Advertência verbal para fazer o aterramento		Aux. Serviços Gerais	13:20		
106			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário sem capacete	Advertência verbal para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	16:40		
107			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Frente sem área de vivencia e wc químico	Solicitado ao encarregado		Encarregado	08:30		
108			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Funcionário realizando limpeza em luva	Advertência para uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	14:20		
109			Solda		Obra de XXXXXXXX	Soldagem de tubo	Caminhão munck sem sinalização	advertência verbal para uso da sinalização		Motorista	08:00		
110			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Atividade iniciada antes da sinalização	Advertência verbal no DSS		Encarregado	09:20		
111			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	EPI sem condições de uso	Substituição dos EPI no almoxarifado		Aux. Serviços Gerais	11:50		
112			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Auxiliar do furo trabalhando com incidência de raio	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	15:10		
113			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo o caminhão manobrando	Advertência verbal sobre os riscos		Motorista	16:30		
114			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo ao cortador de grama	Advertência verbal para os riscos		Aux. Serviços Gerais	08:30		
115			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Não lavar as mãos antes da refeição	Utilizar água e sabão para higienizar as mãos		Equipe do furo	12:10		
116			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem mascara de covid19	Advertência verbal sobre os riscos		Equipe do furo	14:25		
117			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário sem capacete de segurança	Advertência verbal uso do EPI		Aux. Serviços Gerais	10:08		
118			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário próximo a vala aberta	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	13:25		
119			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionários sem colete refletivo	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	14:50		
120			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Ferramenta próxima da máquina	Ordem e limpeza da fase		Equipe do furo	09:40		
121			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Funcionário fora do faixa BR470	Advertência verbal sobre os riscos		Equipe do furo	11:40		
122			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Almoço fora da barraca de vivencia	Organização área de vivencia		Equipe do furo	12:20		
123			Furo		Obra de XXXXXXXX	Furo direcional	Galão de combustível fora do padrão	Advertência verbal sobre os riscos		Equipe do furo	15:50		
124			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Funcionário sem capacete	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	07:45		
125			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Funcionário sem luva de proteção	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	10:45		
126			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Funcionário sentado no acostamento	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	14:00		
127			PCM		Obra de XXXXXXXX	Retirada de PCM	Funcionários carregado excesso de peso	Orientação ao funcionário, sempre trabalha em dupla		Aux. Serviços Gerais	08:00		
128			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Frente sem kit primeiro socorros	Solicitado ao supervisor		Supervisor	07:30		
129			Tie-in		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Maquina de solda sem aterramento	Advertência verbal para fazer o aterramento		Aux. Serviços Gerais	09:00		
130			Pátio		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário realizando limpeza sem capacete	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	13:30		
131			Pátio		Obra de XXXXXXXX	Fechamento de Tie-in	Funcionário realizando limpeza sem luva	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	14:20		
132			Manutenção		Obra de XXXXXXXX	Conserto de placas de sinalização	Funcionário usando furadeira sem óculos de proteção.	Advertência verbal sobre os riscos		Aux. Serviços Gerais	08:00		
133			Teste		Obra de XXXXXXXX	Teste hidrostático	Funcionários utilizando chave de fenda sem luva	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	08:25		
134			Teste		Obra de XXXXXXXX	Teste hidrostático	Funcionário sem óculos de proteção	Advertência verbal para uso EPI		Aux. Serviços Gerais	10:00		

QUANDO DO INICIO DO CONTRATO DEVERÁ SER SOLICITADA E ENVIADA A ÚLTIMA VERSÃO DA PLANILHA.

LOGO DA EMPRESA



CONTROLE DOS DESVIOS V.00

OBJETIVO: Fazer o controle dos desvios registrados nas frentes de trabalho

LEGENDA STATUS:

 Andamento

 Atrasado

Concluído

Data	quarta-feira, 27 de maio de 2026
-------------	----------------------------------

[illegible]